

保管場所周辺の放射線量測定結果について

単位：マイクロシーベルト/時

測定場所		敷地境界					遮へい板表面						⑫ 出入口	⑬ 出入口 3 m	⑭ 北東山林
		① 北西境界	② 北東境界	③ 東境界	④ 南東境界	⑤ 南西境界	⑥ 北西	⑦ 北東	⑧ 東	⑨ 南東	⑩ 南西	⑪ 西			
保管前	H23.7.22	—	—	0.53	—	—	—	0.32	0.25	0.25	—	—	—	—	0.45
保管後	H30.4.2	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
	H30.4.9	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10
	H30.4.16	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09
	H30.4.23	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08
	H30.5.1	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08
	H30.5.7	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09
	H30.5.14	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08
	H30.5.21	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09
	H30.5.28	0.09	0.10	0.07	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08
	H30.6.4	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08
	H30.6.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
	H30.6.18	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09
	H30.6.25	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08
	H30.7.2	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09
	H30.7.9	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08
	H30.7.17	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08
	H30.7.23	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08
	H30.7.30	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08
	H30.8.6	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	0.09	0.08
	H30.8.13	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	0.10	0.08
	H30.8.20	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	0.10	0.09
	H30.8.27	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	工事中	0.10	0.08
	H30.9.3	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07
	H30.9.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08
	H30.9.18	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
	H30.9.25	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08
	H30.10.2	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07
	H30.10.9	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08
H30.10.15	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	
H30.10.22	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
H30.10.29	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	
H30.11.5	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	
H30.11.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	
H30.11.19	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	

測定場所		敷地境界					遮へい板表面						⑫ 出入口	⑬ 出入口 3 m	⑭ 北東山林
		① 北西境界	② 北東境界	③ 東境界	④ 南東境界	⑤ 南西境界	⑥ 北西	⑦ 北東	⑧ 東	⑨ 南東	⑩ 南西	⑪ 西			
H30.11.26		0.09	0.10	0.08	0.12	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09
H30.12.3		0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07
H30.12.10		0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09
H30.12.17		0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10
H30.12.25		0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08
H30.12.28		0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
H31.1.4		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10
H31.1.7		0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09
H31.1.15		0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.90	0.09	0.09	0.09	0.09
H31.1.21		0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
H31.1.28		0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
H31.2.4		0.09	0.10	0.08	0.11	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
H31.2.12		0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09
H31.2.18		0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
H31.2.25		0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08
H31.3.5		0.09	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08
H31.3.13		0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
H31.3.19		0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08
H31.3.25		0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09

